

Załącznik nr 1 do umowy na organizację i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Puszcza Mariańska

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Żyrardowie i na „Słabomierzu-Krzyżówce” dla Gminy Puszcza Mariańska

1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz na Słabomierzu-Krzyżówce:

- PSZOK zlokalizowany w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach:

Wtorek - godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰

Środa - godz. 10⁰⁰ – 18⁰⁰

Czwartek - godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰

Piątek - godz. 10⁰⁰ – 18⁰⁰

Sobota - godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰

- PSZOK zlokalizowany na Słabomierzu-Krzyżówce jest czynny od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek - godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

Wtorek - godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Środa - godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Czwartek - godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Piątek - godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰

2. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska:

15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04	Opakowania z metali
15 01 07	Opakowania ze szkła
20 01 11	Tekstylia
20 01 27	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne- chemia
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31

15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.. Środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)- opakowania po chemii
20 01 23	Urządzenia zawierające freony
20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki-sprzęt agd, rtv, elektryczne
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - świetlówki, żarówki
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe
16 01 03	Zużyte opony w ilości max 4 szt. /na gospodarstwo/rok
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów- budowlane w ilości max 400 kg/gospodarstwo /rok
17 02 02	Szkło
17 02 01	Drewno
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 01 40	Metale
17 02 03	Tworzywa sztuczne
20 01 21	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

3. PSZOK w Słabomierzu- Krzyżówce przyjmuje wszystkie w/w odpady z wyłączeniem następujących odpadów :

- a) przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
- b) zużytych baterii i akumulatorów;
- c) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

które należy bezpośrednio dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.

4. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

- a. materiały zawierające azbest;

- b. części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.;
 - c. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego;
 - d. odpady w opakowaniach ciekących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 - e. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;
 - f. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych);
 - g. zmieszane odpady komunalne;
 - h. niekompletny sprzęt elektryczny np. lodówki bez agregatu;
 - i. wełna mineralna;
 - j. opony z samochodów ciężarowych i ciągników;
 - k. popiół
5. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów.
 6. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w Punkcie, ich czystości, składu oraz zabezpieczenia.
 7. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie i samodzielne rozładowanie w miejscu wskazanym przez obsługę.
 8. Jednorazowo do PSZOK można dostarczyć 1m³ odpadu z danej frakcji, istnieje możliwość dostarczenia większych ilości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;
 9. Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone przez obsługę na wadze znajdującej się na wyposażeniu PSZOK.
 10. Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Puszcza Mariańska.
 11. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
 12. Poruszając się po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 13. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.
 14. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.
 15. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
 - a) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
 - b) rodzaj i wagę dostarczonych odpadów,
 - c) datę dostarczenia odpadów.
 16. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
 17. Nadzór nad PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czysza 5, 96-300 Żyrardów.